



**BITPRO**






# BITPRO

## Beneficios

- Monitoreo y control
- Toma de decisiones oportunas
- Identificación de problemas
- Reducción de errores
- Digitalización de información
- Funcionalidad Offline
- Geolocalización
- Jerarquía de usuarios
- Exportación de datos
- Soporte técnico continuo





# JERARQUÍA DE LA APLICACIÓN

## ADMINISTRADO



Crea, publica y elimina Formularios



Descarga contenido



Monitorea a los usuarios





Analiza estadísticas

## USUARIO



Llena los formularios

# ¿Cómo funciona?



# ¿CÓMO FUNCIONA? - ADMINISTRADOR



1  
Descarga la aplicación



2  
Regístrate como administrador



3  
Crea y diseña el formulario



4  
**PUBLICAR**

5  
Públicala



6  
Monitorea y analiza datos estadísticos de uso



7  
Descarga las bitacoras que desees.

# ¿CÓMO FUNCIONA? - USUARIO



Descarga la aplicación

2

USUARIO

Regístrate como usuario



Llena el formulario predeterminada



Guarda los cambios



# BITPRO

## EJEMPLO DE REPORTE

FALLA URGENTE

FALLA

ORDENES DE TRABAJO

UBICACIONES

INVENTARIO DE MAQUINARIA

32

Asignadas

4

Iniciadas por  
Mecanico

0

Pendientes

0

Finalizadas por  
Mecanico

680

Finalizadas sin  
Costo

0

Cerrada

Buscar Orden de trabajo



NÚMERO	FALLA	CODIGO DEEQUIPO	ENCARGADO	TIPO	INDISPONIBILIDAD	CONTADOR	PROYECTO	TAREAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	TIEMPO	ACCIONES
902	No proveniente de Falla	AH-003	EDY HERRERA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANIFICADO	No	0	PA MAQUINARIA PESADA 2017	1	22/03/2018 @ 10:13		0 Dias	...
901	No proveniente de Falla	CA-023	EDY HERRERA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANIFICADO	No	0	PA LOGISTICA 2017	1	22/03/2018 @ 05:28		0 Dias	...
900	No proveniente de Falla	MC-001	EDY HERRERA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANIFICADO	No	0	MIRADOR OAKLAND	1	22/03/2018 @ 01:50		0 Dias	...
899	No proveniente de Falla	CA-023	EDY HERRERA	SERVICIO PROGRAMADO	Si	0	PA LOGISTICA 2017	1	22/03/2018 @ 01:35		0 Dias	...
897	149440	TC-005	EDY HERRERA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANIFICADO	No	0	PU PAPELERA INTERNACIONAL	1	22/03/2018 @ 06:00		0 Dias	...





# EJEMPLO DE REPORTE



Buscar Maquinaria



CP-002	SERVICIO TIPO 'A'	03/08/2017	15.00	315.00	370.00	-55.00	Horas	+
RE-024	SERVICIO TIPO 'A'	26/01/2018	4,450.00	4,750.00	4,787.00	-37.00	Horas	+
RE-022	SERVICIO TIPO 'A'	29/01/2018	5,064.00	5,364.00	5,383.00	-19.00	Horas	+
CA-016	SERVICIO TIPO 'D'	16/01/2018	130,245.00	136,245.00	136,243.00	2.00	Kilometros	+
EX-014	SERVICIO TIPO 'B'	29/01/2018	4,449.00	4,749.00	4,729.00	20.00	Horas	+
RE-020	SERVICIO TIPO 'B'	02/01/2018	5,105.00	5,405.00	5,375.00	30.00	Horas	+
TB-002	SERVICIO TIPO 'A'	21/11/2017	8,981.00	9,281.00	9,246.00	35.00	Horas	+
CP-004	SERVICIO TIPO 'A'	23/01/2018	140.00	440.00	398.00	42.00	Horas	+

# EJEMPLO DE REPORTE EN DESCARGA



Número	Justificación	Fotografía	Descripción	Estado	Autor	Op
147563		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/755171152054568315501.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/755171152054568315501.jpg</a>	Fuga de aire en sapo	FINALIZADO	jarriola@grupomacro.com	FRANCISCO LEON
146840		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/900171152034250279401.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/900171152034250279401.jpg</a>	La bomba calienta mucho no deja suministrar diesel, y tiene fuga.	FINALIZADO	jcastro@grupomacro.com	null
146011	YA FUE SOLUCIONADO	<a href="http://doitbit.com/bitform/">http://doitbit.com/bitform/</a>	Boton del parking se activa por si solo y no deja que el rodo avance	FINALIZADO	mgonzalez@grupomacro.com	ANGEL CHE
146010	YA FUE SOLUCIONADO	<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/881171152008827836601.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/881171152008827836601.jpg</a>	Hule de transmision desecho	FINALIZADO	mgonzalez@grupomacro.com	CARLOS CARCAM
146009		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/881171152008816433801.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/881171152008816433801.jpg</a>	Tornillo de centro flojo	FINALIZADO	mgonzalez@grupomacro.com	EDGAR SANTOS
145366	YA FUE SOLUCIONADO	<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151991452880001.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151991452880001.jpg</a>	Llanta delantera derecha pinchada	FINALIZADO	fcastellanos@grupomacro.com	JULIO ROLANDO
144701		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/881171151975291102101.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/881171151975291102101.jpg</a>	Tornillo del eje de atras	FINALIZADO	mgonzalez@grupomacro.com	EDGAR SANTOS
144689		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/824171151974997111701.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/824171151974997111701.jpg</a>	Cuando esta en marcha la cola del camion se desvía hacia un lado y se mira que el camion esta torcido	FINALIZADO	llopez@grupomacro.com	SERGIO PARADA
144660		<a href="http://doitbit.com/bitform/">http://doitbit.com/bitform/</a>	Presenta falla segun me indica el tablero por lo que solicito le puedan dar un chequeo para evaluar cual es el problema	FINALIZADO	jcastro@grupomacro.com	JOSE MAURICIO
144385		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/719171151968515227501.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/719171151968515227501.jpg</a>	El aire acondicionado no enfría dentro de la cabina, y necesita aceite para el motor.	FINALIZADO	gmijangos@grupomacro.com	CESAR AGUSTO V
144354		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/824171151967824680501.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/824171151967824680501.jpg</a>	Llanta pinchada	FINALIZADO	llopez@grupomacro.com	NERY AUGUSTO
144332		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/675171151965255059301.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/675171151965255059301.jpg</a>	Manguera de 2 para pipa con su adaptador esta muy dañada favor cambiar por otra igual de 5mts de largo"	FINALIZADO	tlam@grupomacro.com	BYRON ALBERTO
144236	YA FUE SOLUCIONADO	<a href="http://doitbit.com/bitform/">http://doitbit.com/bitform/</a>	Pinchazo llanta grande	FINALIZADO	jyacayo@grupomacro.com	null
143977		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/747171151942543152901.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/747171151942543152901.jpg</a>	Nivelación aceite de motor	FINALIZADO	ccojulun@grupomacro.com	JUAN ANTONIO S
143518		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/675171151931906268001.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/675171151931906268001.jpg</a>	Revisión del aceite de la caja y catarina	FINALIZADO	ccojulun@grupomacro.com	JUAN ANTONIO S
143221		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/675171151925011675701.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/675171151925011675701.jpg</a>	Chequeo del acelerador, se queda trabado	FINALIZADO	tlam@grupomacro.com	BYRON ALBERTO
143149		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/756171151923643697501.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/756171151923643697501.jpg</a>	Se quebro base de diente de cucharon de pluma	FINALIZADO	tlam@grupomacro.com	PERSY MAXCEDO
142529		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/756171151923643697501.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/756171151923643697501.jpg</a>	Manguera ,codo	FINALIZADO	llopez@grupomacro.com	BAYRON ENMAN
142525	YA FUE REALIZADO	<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/755171151907834042601.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/755171151907834042601.jpg</a>	Se quebro un inyector	FINALIZADO	llopez@grupomacro.com	CESARIO GUERRA
142518		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/824171151905839575701.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/824171151905839575701.jpg</a>	Llanta trasera izquierda pinchada	FINALIZADO	llopez@grupomacro.com	EDGAR DAVID G
142387		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/824171151905839575701.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/824171151905839575701.jpg</a>	Necesita servicio urgente, motor esta acelerado, el aceite ya esta caducado, cambio de filtro indispensable	FINALIZADO	rolopez@grupomacro.com	VALENTIN SEP Q
142246		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/674171151896436266801.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/674171151896436266801.jpg</a>	Pinchazo de llanta de Retroexcavadora	FINALIZADO	mgonzalez@grupomacro.com	CARLOS CARCAM
142245		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/881171151888021276701.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/881171151888021276701.jpg</a>	Estallo llanta	FINALIZADO	mgonzalez@grupomacro.com	ELMER ORANTES
142020		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/881171151880983453801.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/881171151880983453801.jpg</a>	Closh en mal estado	FINALIZADO	mgonzalez@grupomacro.com	CARLOS HUMBER
142014		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151879609767001.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151879609767001.jpg</a>	Se queda trabado y no se pueden meter velocidades	FINALIZADO	mgonzalez@grupomacro.com	JULIO ROLANDO
142013		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151879477725001.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151879477725001.jpg</a>	El ventilador no esta activado y la temperatura esta subiendo demasiado	FINALIZADO	fcastellanos@grupomacro.com	JOSE LUCERO
141535		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151879477725001.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151879477725001.jpg</a>	Cadena Rota de llantas traseras del lado izquierdo de la maquina	FINALIZADO	fcastellanos@grupomacro.com	null
		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151879477725001.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151879477725001.jpg</a>	Cable de seguro de cola	FINALIZADO	fcastellanos@grupomacro.com	
		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151879477725001.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151879477725001.jpg</a>	Ruido fuerte bomba hidraulica, posible desgaste en bomba	FINALIZADO	fcastellanos@grupomacro.com	
		<a href="http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151879477725001.jpg">http://doitbit.com/bitform/fotos/10/503171151879477725001.jpg</a>	Servicio del vehiculo, cobrenasé 400 kilómetros.	FINALIZADO	fcastellanos@grupomacro.com	



**BITPRO**



**BITPRO**